

湖南工程职业技术学院自然资源学院2021届毕业设计中期检查情况一览表

序号	专业	班级	学号	学生姓名	毕业设计题目	指导老师	完成的工作内容，进度及质量	检查情况	备注
1	钻探技术	2018152601	201815260101	田朝俊	通辽市钱四铀矿胡力海工作区钻探施工设计	卿笃华	设计题目存在表述与内容不相关联，有待进一步的修改并上传教务系统	设计方案合理	
2	钻探技术	2018152601	201815260102	龙皓	四川冕宁张家坪金矿钻孔施工设计	邱华	水文、地层介绍不够完整，设计内容前后地层不能有效对应	设计方案合理	
3	钻探技术	2018152601	201815260103	田朝硕	广东省深圳市龙岗区深惠城际铁路工勘钻孔施工设计（6标段）	卿笃华	施工环节内容匮乏，无实质性施工工艺表述以及解决问题的关键方法	设计方案合理	
4	钻探技术	2018152601	201815260104	陈检	安徽省合肥市庐江县农村生活污水收集处理工程钻孔施工设计	杨英	施工环节内容匮乏，横道图不合理	设计方案合理	
5	钻探技术	2018152601	201815260105	谢金城	通辽市钱四铀矿科尔沁左翼中旗工作区钻孔施工设计	卿笃华	施工环节内容匮乏，无实质性施工工艺表述以及解决问题的关键方法	设计方案合理	
6	钻探技术	2018152601	201815260108	周志	228国道乐清乐成至黄华段PPP项目翁垵大桥灌注桩施工设计	赵彦军	施工环节内容匮乏，无实质性施工工艺表述以及解决问题的关键方法	设计方案合理	
7	钻探技术	2018152601	201815260111	李正午	巨涛－福陆公路跨渠桥灌注桩施工设计	杨英	水文、地层介绍不够完整，设计内容前后地层不能有效对应	设计方案合理	
8	钻探技术	2018152601	201815260112	谢伟	华润悦里公馆8-14栋、商铺R5-R8及地下室桩基础工程施工组织设计	卿笃华	施工环节内容匮乏，无实质性施工工艺表述以及解决问题的关键方法	设计方案合理	
9	钻探技术	2018152601	201815260113	周俊	广西资源县苗儿山铀矿A区钻孔施工设计	卿笃华	施工环节内容匮乏，横道图不合理	设计方案合理	
10	钻探技术	2018152601	201815260114	张剑	珠江·四季悦城住宅楼灌注桩施工技术设计	邱华	施工环节内容匮乏，无实质性施工工艺表述以及解决问题的关键方法	设计方案合理	
11	钻探技术	2018152601	201815260116	邹鸿麒	湖南省郴州市苏仙区苏仙中学图书馆工勘钻孔施工设计	赵彦军	水文、地层介绍不够完整，设计内容前后地层不能有效对应	设计方案合理	
12	钻探技术	2018152601	201815260117	赵彬	通辽市钱四铀矿二林杨村工作区钻孔施工设计	卿笃华	施工环节内容匮乏，横道图不合理	设计方案合理	
13	钻探技术	2018152601	201815260118	罗湘林	广州万科南站商业、办公（自编号A1#南站核心区地块15号）桩基础工程施工组织设计	杨英	水文、地层介绍不够完整，设计内容前后地层不能有效对应	设计方案合理	
14	钻探技术	2018152601	201815260119	廖文杰	汝城县鹿井铀矿钻孔施工技术设计	杨英	施工环节内容匮乏，无实质性施工工艺表述以及解决问题的关键方法	设计方案合理	
15	钻探技术	2018152601	201815260120	冯禹翔	通辽市钱十三铀矿科尔沁左翼中旗工作区钻孔设计	卿笃华	施工环节内容匮乏，横道图不合理	设计方案合理	
16	钻探技术	2018152601	201815260122	郑周颖	广西资源县苗儿山铀矿B区钻探施工设计	卿笃华	施工环节内容匮乏，无实质性施工工艺表述以及解决问题的关键方法	设计方案合理	
17	钻探技术	2018152601	201815260123	谭雄伟	广西资源县苗儿山铀矿C区钻孔施工设计	卿笃华	水文、地层介绍不够完整，设计内容前后地层不能有效对应	设计方案合理	
18	钻探技术	2018152601	201815260124	吴哲	湖南省长沙市长沙县开元东路钻孔施工设计	卿笃华	未完成，毕业设计内容比较敷衍	设计方案不合理	
19	钻探技术	2018152601	201815260125	姚家俊	望城区银星路（黄桥大道-雷锋大道）连接线项目洗心路跨线桥灌注桩施工设计	卿笃华	施工环节内容匮乏，无实质性施工工艺表述以及解决问题的关键方法	设计方案合理	

20	钻探技术	2018152601	201815260126	舒裕德	凤凰县雪峰山铀矿Ⅰ区钻探施工设计	赵彦军	水文、地层介绍不够完整，设计内容前后地层不能有效对应	设计方案合理	
21	钻探技术	2018152601	201815260127	张康来	通辽市钱四铀矿庆和镇工作区钻探施工设计	卿笃华	施工环节内容匮乏，无实质性施工工艺表述以及解决问题的关键方法	设计方案合理	
22	钻探技术	2018152601	201815260128	邹卓	广元市盘龙镇金矿岩心钻孔施工技术设计	赵彦军	水文、地层介绍不够完整，设计内容前后地层不能有效对应	设计方案合理	
23	钻探技术	2018152601	201815260129	杨嘉祺	广西资源县苗儿山铀矿D区钻孔施工设计	卿笃华	设计题目存在表述与内容不相关联，有待进一步的修改并上传教务系统	设计方案合理	
24	钻探技术	2018152601	201815260130	方政兵	深圳市南山区中山公园棒球场旁边坡工勘钻探施工设计	卿笃华	水文、地层介绍不够完整，设计内容前后地层不能有效对应	设计方案合理	
25	钻探技术	2018152601	201815260131	袁天苗	腾讯大铲湾支护工程灌注桩施工设计	卿笃华	设计题目存在表述与内容不相关联，有待进一步的修改并上传教务系统	设计方案合理	
26	钻探技术	2018152601	201815260132	谭志林	甘肃陇南市三河镇中坝里金矿钻孔施工设计	杨英	对各个环节模块内容已进行相关规划设计较好	设计方案合理	
27	钻探技术	2018152601	201815260133	邱毅	通辽市钱四铀矿科尔沁工作区钻孔施工技术设计	卿笃华	水文、地层介绍不够完整，设计内容前后地层不能有效对应	设计方案合理	
28	钻探技术	2018152601	201815260134	肖斌	凤凰县雪峰山铀矿Ⅱ区钻孔施工设计	卿笃华	设计题目存在表述与内容不相关联，有待进一步的修改并上传教务系统	设计方案合理	
29	钻探技术	2018152601	201815260135	胡天阳	通辽市钱十三铀矿宝龙山工作区钻孔施工设计	卿笃华	水文、地层介绍不够完整，设计内容前后地层不能有效对应	设计方案合理	
30	钻探技术	2018152601	201815260136	刘晓龙	广西资源县苗儿山铀矿E区钻孔施工设计	卿笃华	对各个环节模块内容已进行相关规划设计较好	设计方案合理	
31	钻探技术	2018152601	201815260137	周锋	凤凰县雪峰山铀矿Ⅲ区钻探施工设计	卿笃华	水文、地层介绍不够完整，设计内容前后地层不能有效对应	设计方案合理	
32	钻探技术	2018152601	201815260138	陈磊	三一云谷5、6号地块住宅灌注桩施工设计	邱华	施工环节内容匮乏，无实质性施工工艺表述以及解决问题的关键方法	设计方案合理	
33	钻探技术	2018152601	201815260139	王纪东	通辽钱四铀矿二龙山工作区钻孔施工技术设计	邱华	水文、地层介绍不够完整，设计内容前后地层不能有效对应	设计方案合理	
34	钻探技术	2018152601	201815260140	魏文恒	甘肃陇南琵琶镇馍馍山金矿钻孔施工设计	邱华	设计题目存在表述与内容不相关联，有待进一步的修改并上传教务系统	设计方案合理	
35	钻探技术	2018152601	201815260142	刘学友	通辽市钱四铀矿白兴吐苏木工作区钻孔施工设计	卿笃华	水文、地层介绍不够完整，设计内容前后地层不能有效对应	设计方案合理	
36	钻探技术	2018152601	201815260143	朱业福	通辽市钱四铀矿敖力布皋工作区钻孔设计	卿笃华	施工环节内容匮乏，无实质性施工工艺表述以及解决问题的关键方法	设计方案合理	