

湖南工程职业技术学院
毕业设计过程检查情况记录表

学生姓名 唐舒杰 学号 201915260202 班级 2019152601

题目： 长沙市岳麓区铂翠湾住宅小区工程勘察钻孔施工设计

检查指导 顺 序	检查指导 内 容	检查指导 意 见	指导教师签名
第一次 (开题检查)	检查学生的设计开题方案，并对是否同意开题提出意见	开题方案符合专业要求，同意开题。	签名：邱华 日期：2021.12.9
第二次 (初稿检查)	审阅学生初步设计，提出修改意见	题目定为《长沙市岳麓区铂翠湾住宅小区工程勘察钻孔施工设计》，补充施工方法以及设备参数数据，充实第三部分的设计内容。	签名：邱华 日期：2022.4.18
第三次 (设计完善)	审阅学生完成的设计，对二稿提出修改、完善意见	目录格式不对，需要调整，页码需要更新，孔位布置图需要重新画，施工进度横道图需要修改，不能对应工期时间。页眉页脚按格式做好编辑，修改完毕后进行查重工作。	签名：邱华 日期：2022.5.18
第四次 (正稿核定)	审核学生的设计正稿，提出定稿意见	毕业设计可以定稿，熟悉毕业设计内容，做好答辩准备。	签名：邱华 日期：2022.5.26

湖南工程职业技术学院
毕业设计过程检查情况记录表

学生姓名 谭志林 学号 201815260132 班级 2019152601

题目： 云南省牟定县老纳上村铀矿钻探施工设计

检查指导 顺 序	检查指导 内 容	检查指导 意 见	指导教师签名
第一次 (开题检查)	检查学生的设计开题方案，并对是否同意开题提出意见	开题方案符合专业要求，同意开题。	签名：杨英 日期：2021.12.9
第二次 (初稿检查)	审阅学生初步设计，提出修改意见	题目定为《云南省牟定县老纳上村铀矿钻探施工设计》，底层结构介绍不清楚，与第三部分的钻孔施工地层匹配不对，需要进行修改。	签名：杨英 日期：2022.4.18
第三次 (设计完善)	审阅学生完成的设计，对二稿提出修改、完善意见	护壁堵漏方案对应地层撰写缺失，需要进行补充；换径内容撰写时，缺乏钻具直径的描述，修改完后进行查重工作。	签名：杨英 日期：2022.5.18
第四次 (正稿核定)	审核学生的设计正稿，提出定稿意见	毕业设计可以定稿，熟悉毕业设计内容，做好答辩准备。	签名：杨英 日期：2022.5.26

湖南工程职业技术学院
毕业设计过程检查情况记录表

学生姓名 刘思奥 学号 201915260102 班级 2019152601

题目： 新化县上梅镇新住宅区 11 号楼灌注桩施工设计

检查指导 顺 序	检查指导 内 容	检查指导 意 见	指导教师签名
第一次 (开题检查)	检查学生的设计开题方案，并对是否同意开题提出意见	开题方案符合专业要求，同意开题。	签名：卿笃华 日期：2021.12.9
第二次 (初稿检查)	审阅学生初步设计，提出修改意见	题目定为《新化县上梅镇新住宅区 11 号楼灌注桩施工设计》，补充成孔方法以及设备参数数据，充实第三部分的设计内容。	签名：卿笃华 日期：2022.4.18
第三次 (设计完善)	审阅学生完成的设计，对二稿提出修改、完善意见	表格格式未按要求调整；灌注桩未完成第一斗料的计算；施工进度表的横道图进度天数规划不合理，修改完毕后进行查重工作。	签名：卿笃华 日期：2022.5.18
第四次 (正稿核定)	审核学生的设计正稿，提出定稿意见	毕业设计可以定稿，熟悉毕业设计内容，做好答辩准备。	签名：卿笃华 日期：2022.5.26

湖南工程职业技术学院
毕业设计过程检查情况记录表

学生姓名 刘佳敏 学号 201915260214 班级 2019152601

题目： 长沙-黄花机场 T3 磁浮站支护灌注桩施工设计

检查指导 顺 序	检查指导 内 容	检查指导 意 见	指导教师签名
第一次 (开题检查)	检查学生的设计开题方案，并对是否同意开题提出意见	开题方案符合专业要求，同意开题。	签名：赵彦军 日期：2021.12.9
第二次 (初稿检查)	审阅学生初步设计，提出修改意见	题目定为《长沙-黄花机场 T3 磁浮站支护灌注桩施工设计》，补充设计工作量、钢筋笼连接方式以及桩平面布局图，充实第三部分的设计内容。	签名：赵彦军 日期：2022.4.18
第三次 (设计完善)	审阅学生完成的设计，对二稿提出修改、完善意见	全文格式需要调整，目录需要自动生成；单桩成孔工艺需要修改；页眉内容“钻探技术专业”缺了“技术”两字，人员配置表需要归类处理，修改后进行查重工作。	签名：赵彦军 日期：2022.5.18
第四次 (正稿核定)	审核学生的设计正稿，提出定稿意见	毕业设计可以定稿，熟悉毕业设计内容，做好答辩准备。	签名：赵彦军 日期：2022.5.26